**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

# ТАРА ДЛЯ УПАКОВКИ КИП ХЛОПКОВОЙ ПРОДУКЦИИ
## Технические условия

Издание официальное

Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации

Ташкент

# Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом "PAXTASANOAT ILMIY MARKAZI"

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации "Хлопок"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации от 20.07.2015 за № 05-682

4 ВЗАМЕН O‘z DSt 665:2012

*Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории Узбекистана публикуется в указателе, издаваемом агентством "Узстандарт". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе, издаваемом агентством "Узстандарт"*

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATI VA MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит агентству "Узстандарт"

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

# ПАХТА МАҲСУЛОТИ ТОЙЛАРИНИ ЎРАШ УЧУН ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН МАТЕРИАЛЛАР
**Техникавий шартлар**

# ТАРА ДЛЯ УПАКОВКИ КИП ХЛОПКОВОЙ ПРОДУКЦИИ
**Технические условия**

# TARA FOR PACKAGING BALES OF COTTON
Production specifications

Дата введения 2015 - 01 - 08
Срок действия 2020 - -

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на тару для упаковки кип хлопковой продукции - хлопкового волокна, хлопкового линта, улюкосодержащих и пухосодержащих отходов хлопкозаводов (далее –тара).

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам



O'zSTANDART AGENTLIGI
5816 son bilan
«20» 07 2015 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

ГОСТ12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические

ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15902.3-79 Полотна нетканые. Методы определения прочности

ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия

O‘z DSt 567:2012 Полотна холстопрошивные упаковочные и полотна холстопрошивные обтирочные. Общие технические условия

O‘z DSt 581:2002 Переработка хлопка-сырца. Термины и определения

O‘z DSt 841:2011 Волокно хлопковое, линт хлопковый, отходы хлопкозаводов улюкосодержащие и пухосодержащие. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Примечание - При пользовании настоящим стандартом необходимо проверить действие ссылочных стандартов по указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применятся в части не затрагивающей эту ссылку.

## 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют термины по O‘z DSt 581.

## 4 Классификация

4.1 В зависимости от конфигурации кипы хлопковой продукции по O‘z DSt 841 тару изготавливают размеров 1 и 2.

4.2 Условное обозначение тары в документации и при заказе состоит из сокращенного наименования продукции и обозначения настоящего стандарта.

O ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT N MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

*Примеры*

*1 Тара для упаковки кип размера 1 по O‘z DSt 665:2015*
*2 Тара для упаковки кип размера 2 по O‘z DSt 665:2015*

## 5 Технические требования

5.1 Тара должна соответствовать требованиям настоящего стандарта.

## 5.2 Основные параметры и размеры

5.2.1 Комплект тары состоит из "шали", "подушки", двух "головок" и "латки", размеры которых должны соответствовать, указанным в таблице 1.

Таблица 1

В сантиметрах

| Наименование детали | Размер 1 | | | | Размер 2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Длина | | Ширина | | Длина | | Ширина | |
| | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| Шаль | 174 | +5 | 120 | +5 | 180 | +5 | 110 | + 2 |
| Подушка | 120 | + 2 | 70 | + 1 | 110 | + 2 | 70 | + 1 |
| Головка | 76 | +1 | 54 | +1 | 74 | + 1 | 60 | + 1 |
| Латка | 30 | + 1 | 40 | + 1 | 30 | + 1 | 40 | + 1 |

5.2.2 По согласованию с потребителем допускается изготовление комплекта тары без "головок" для неполной упаковки кип.

5.2.3 Не допускаются следующие пороки внешнего вида тары:

- масляные пятна и загрязнения;
- дыры;
- сетка (отсутствие волокнистого холста);
- необрезанные края;
- незаштопанные участки от обрыва нити;
- незаштопанные участки от сброса петель размером более 5 cm.

O‘zSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT M., MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

## 5.3 Требования к сырью и материалам

5.3.1 Тара должна изготавливаться из сурового холстопрошивного упаковочного полотна по O‘z DSt 567 шириной не менее :

- размер 1 184 mm;
- размер 2 180 mm;

с разрывной нагрузкой не менее:

- 100 N по длине;
- 40 N по ширине.

и разрывным удлинением не более:

- 100 % по длине;
- 160 % по ширине.

Допускается применение других тканей и материалов с аналогичными физико-механическими показателями.

## 5.4 Упаковка

5.4.1 Комплекты тары укладывают в кипы по 50 штук, упаковывают тем же материалом и перевязывают в четырех местах шпагатом по ГОСТ 17308, или проволокой диаметром от 3 до 4,5 mm по ГОСТ 3282, или другим перевязочным материалом, обеспечивающим сохранность упаковки.

## 5.5 Маркировка

5.5.1 В верхний комплект тары в кипе вкладывают ярлык с указанием:

- наименование, юридический адрес предприятия-изготовителя и его товарный знак (при наличии);
- наименование и назначение продукции ;
- обозначение настоящего стандарта;
- количество комплектов тары в кипе (шт.);
- номер кипы;
- номер партии;

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

- дата изготовления (число, месяц, год);
- срок хранения;
- предупредительные надписи "Беречь от влаги" и "Беречь от солнечных лучей";
- надпись "Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган".

5.5.2 Транспортная маркировка кипы комплектов тары должна наноситься в соответствии с требованиями ГОСТ 14192. На ярлыке, прикрепленном к кипе, указывают:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование продукции;
- обозначения настоящего стандарта;
- номер партии;
- количество кип тары в партии (шт.);
- массу брутто;
- дату изготовления;
- срок хранения;
- предупредительные надписи "Беречь от влаги" и "Беречь от солнечных лучей";
- надпись "Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган".

## 6 Требования безопасности и охраны окружающей среды

6.1 При применении по назначению тара не представляет опасности для здоровья людей и окружающей среды.

Работа с ней не требует особых мер предосторожности.

6.2 Тару изготавливают в производственных помещениях, оборудованных естественной вентиляцией. Рабочие места должны быть организованы по ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.061.

6.3 Средства индивидуальной защиты работающих при производстве тары должны отвечать требованиям ГОСТ 12.4.011.

6.4 Тара относятся к третьей группе горючести по ГОСТ 12.1.044.

Средства пожаротушения – вода, песок, углекислый газ.

6.5. Персонал, изготавливающий тару должен быть обучен безопасным приемам работы на соответствующих рабочих местах.

6.6 Отходы, образующиеся при производстве тары, подлежат утилизации: повторной переработке, или вывозу на специальные полигоны промышленных отходов.

O ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
HIMOYA ETISH BOSHQARMASI

## 7 Правила приемки

7.1 Тару поставляют партиями. Партия должна состоять из комплектов тары, упакованных в кипы и оформленных одним документом о качестве.

7.2 Для проверки качества деталей комплектов тары от партии отбирают 10 % кип, но не менее двух кип.

В каждой отобранной кипе проверяют размеры и качество деталей не менее, чем у 30 % комплектов тары.

7.3 При получении неудовлетворительных результатов контроля хотя бы по одной детали комплекта проводят повторный контроль на удвоенном количестве комплектов из вновь отобранных кип. При неудовлетворительных результатах повторного контроля партия считается забракованной.

7.4 Для партии тары, не принятой по результатам приемо-сдаточных испытаний допускается проводить 100 % разбраковку, проверяя показатель, по которому не была принята партия.

Из комплектов тары, прошедших проверку, формируют новую партию и предъявляют ее к приемке.

7.5 Детали тары, не прошедшие проверку, направляются на повторную переработку.

## 8 Методы контроля

8.1 Размеры деталей комплектов тары определяют металлической линейкой по ГОСТ 427, рулеткой по ГОСТ 7502 или другими аналогичными измерительными средствами.

8.2 Разрывную нагрузку и разрывное удлинение материала тары из холстопрошивного полотна определяют по ГОСТ 15902.3.

8.3 Комплектность и наличие дефектов тары определяют визуально.

8.4 Допускается при наличии сертификата соответствия на материал тары контроль по 8.2 не проводить.

O ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISHNI
TEXNOLOGIYALARINI
RUSN ROSHQARMASI

## 9 Транспортирование

9.1 Тару транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок на данном виде транспорта.

9.2 Допускается по согласованию с потребителем в ясную погоду транспортировка тары в пределах города и области в открытых автомашинах. При этом она должна быть закрыта со всех сторон тканью, защищающей от воздействия солнечных лучей.

9.3 Тару транспортируют в первичной упаковке, при этом должны быть сохранены первоначальный вид и качество перевозимой продукции.

## 10 Хранение

10.1 Тара должна храниться в первичной упаковке в сухом, проветриваемом помещении в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения и воздействие прямых солнечных лучей.

10.2 Тару следует располагать на подтоварнике или стеллажах на расстоянии от пола не менее 20 cm.

## 11 Гарантии изготовителя

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества тары требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

11.2 Гарантийный срок хранения тары - 12 месяцев со дня изготовления.

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
KOPIY ETISH BOSHQARMASI

УДК 677.21.021.162.621.798.354

ОКС 59.080.30

Ключевые слова: стандарт, тара, упаковка, кипа, хлопковая продукция, хлопковое волокно, хлопковый линт, отходы улюкосодержащие, отходы пухосодержащие

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Генеральный директор
АО "PAXTASANOAT ILMIY MARKAZI" Д.А. Юлдашов

Заместитель Генерального директора
по науке, к.т.н. Б.А. Байханов

Заведующий отделом стандартизации и
метрологии, начальник БОС, к.т.н., с.н.с. А. Ахмедов

Ведущий научный сотрудник , к.т.н. Ю.Д. Якубова

Младший научный сотрудник Л.А. Джунаева

O`ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI